

# PROFIL DE BAINNADE

Mise à jour : Mai 2023

## ➤ Plage de KÉRIEC



### ➤ CARACTÉRISTIQUES


Nom de la zone de baignade : Kérief  
 Commune : Trélévern  
 Département : Côtes-d'Armor  
 Population permanente de la commune : 1 362 habitants  
 Population estivale de la commune : 2 500 personnes  
 Personne responsable : Maire de Trélévern  
 Fréquentation : 50 à 100 personnes/jour  
 Dates de surveillance : pas de surveillance  
 Autres activités : mouillages  
 Localisation du point de suivi ARS :  
 X = 232 516 m Y = 6 876 274 m

➤ EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112



### ➤ LOCALISATION DE LA ZONE DE BAINNADE

### ➤ ÉQUIPEMENTS



### ➤ QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

#### CLASSEMENT

Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années



qualité excellente

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Exc.	Exc.	Bon.	Exc.

Exc. : excellente / Bon. : bonne / Suff. : suffisante / Insuf. : Insuffisante

#### Gestion préventive du risque sanitaire

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

#### Fermeture de la baignade

Au cours des quatre dernières années, la baignade n'a fait l'objet d'aucune fermeture et a été concernée par 1 épisode de pollution à court terme.

#### Phytoplancton

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé par IFREMER).

#### Algues

La plage n'est pas concernée par les échouages d'algues.

#### Évolution de la qualité de l'eau

La qualité de l'eau de baignade est excellente. Le risque de déclassement est faible malgré une dégradation en 2021.

### ➤ INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Localisation du risque	Nombre	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif	Actions associées
Sources locales potentielles de faible impact				

### ➤ DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



#### LÉGENDE

- Point de prélèvement pour analyse
- Exutoire pluvial
- Mouillage

### ➤ RÉVISION DU PROFIL

Selon la Directive 2006/7/CE, le profil n'a pas besoin d'être révisé à moins d'un nouveau déclassement, c'est à dire une baisse de qualité de l'eau de baignade.

Étude réalisée avec l'aide de

